




1--2 短接 自检
2--3 短接 运行

/CS	/RD	/WR	A1 A0	操 作
0	1	0	0 0	D0~D7→PA口
0	1	0	0 1	D0~D7→PB口
0	1	0	1 0	D0~D7→PC口
0	1	0	1 1	D0~D7→控制口
0	0	1	0 0	PA口→D0~D7
0	0	1	0 1	PB口→D0~D7
0	0	1	1 0	PC口→D0~D7
1	×	×	×	D0~D7 呈高阻
0	1	1	×	D0~D7 呈高阻
0	0	0	×	非法操作